

吉隆坡市政局测绘组人员到场使用器材测绘数据。

艾妮斯与丈夫收拾衣服打点软细即迁走，前往酒店暂住。



17戶52居民

漏夜撤離

部分返回回收拾細軟

報導 ● 廖延濤 攝影 ● 陳梓健

(吉隆坡23日) 云顶吉冷路布雅拉也花园(Taman Bunga Raya)昨晚发生土崩后, 17个排屋单位的52位居民漏夜紧急撤离家园, 待今早灾情稳定, 部分住户返回住家收拾衣服, 打点软细即迁走, 暂时无法回家园居住。

同时, 吉隆坡市政局人员今早在土崩现场, 封闭2路段展开清理工作, 以帆布覆盖大部分土崩崩塌部位。

据土崩现场的消防人员行动室资料, 布雅拉也花园玛林嘉5巷(Lorong Malinja 5)有13间排屋单位, 及玛林嘉6巷(Lorong Malinja 6)有4间排屋单位, 因处于不安全地势, 昨晚在发生土崩后, 这些居民都被当局命令撤离家园, 被安排在花园羽毛球馆暂住。

吉隆坡市政局测绘组(Geomatic Team)数名人员, 于今早10时15分前来玛林嘉5巷, 使用器材测绘数据。

玛林嘉5巷其中一间排屋单

暫住酒店

“我跑到屋后查看, 当场吓了一跳, 原来是发生土崩事故, 屋后的挡土墙坍塌了。”

她说, 当时她留在屋内, 直到较后有警车在排屋区巡逻, 通过扩音呼叫居民撤离房屋, 自行前往布雅拉也花园羽毛球馆暂时安顿。

她指出, 她与丈夫决定今早返回家园, 取过更多的衣物, 由于育有孩子, 安顿在羽毛球馆并不方便, 因此他们决定在酒店暂住。



艾妮斯

多年前發生下陷跡象

■刘荣庭

布雅拉也花园玛林嘉5巷, 屋后靠近挡土墙的排屋单位, 多年前曾发生下陷迹象, 有居民非常担心, 当年贱价抛售房屋。当地一户华裔居民刘荣庭指出, 他对面一户邻居的厨房单位出现下陷现象, 令邻居非常担忧, 最终将房屋贱卖。

他说, 当年他在1971年购入单位, 却因挡土墙频频出现问题, 期间更换了5任承包商处理, 造成他延至1978年才领取房屋钥匙。

“我的单位与挡土墙相隔一条街, 所以不担心。”

他指出, 周四下午下着大雨, 他儿子在楼上听闻巨响还感觉到震动, 以为发生地震, 而他在楼下却没有感觉。他说, 当时他们一家人没出门查看究竟, 对发生土崩毫不知情, 直至晚上传来警讯, 警车巡逻通过扩音广播, 要求民众离开房屋, 他们才知道社区发生大事件。他指出, 由于其单位不受土崩影响, 他们一家人并未被要求撤离, 警察、消防人员及吉隆坡市政局人员一整晚, 都在当地驻守以防万一。



大城事

CENTRAL



今日 婚娶 安床 出行 上在 戴衣

newscentre@chinapress.com.my