



印度清真寺路出现新坑洞。

## 隆市政局封鎖相關路段 印度清真寺路現新坑洞

（吉隆坡28日讯）印度清真寺路再度出现坑洞，吉隆坡市政局拉起封条并设置路障封锁路段。

吉隆坡市政局发文告指出，印度清真寺路警亭附近於今日凌晨2时30分发生地陷事件，而作为安全措施，该局便采取上述行动。

“吉隆坡市政局已在英达丽水（IWK）的参与下立即采取行动，他们目前正在检查该地点及周边地区的排污管道，以确保事件不会对管道进一步破坏。”

吉隆坡市长拿督斯里巴杜卡麦慕娜表示，市政局将与英达丽水等机构密切合作，确保持续且全面的后续行动，以防止未来发生类似事件。

“吉隆坡市民的安全和福祉是我们的首要任务，吉隆坡市政局将继续监控这一情况，

并采取适当措施确保公共安全。”

探底雷达也被送往新坑洞处以进行探测工作。

同时，在哈尼发大厦（Wisma Haniffa）前方道路已被封锁，然而附近的店家还有营业。

警方已驻扎在道路沿线，并阻止行人进入相关路，但许多人在哈尼发大楼附近行走或坐在长凳上。

### 警總長現場視察

今日，在该48岁印度女游客Vijayaletchumy坠坑地点，一台挖土机正在进行挖掘作业。

全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁今早11时35分也抵达印度清真寺路，并且与吉隆坡总警长拿督鲁斯迪观察今日凌晨出现的新坑洞。