

(吉隆坡28日讯) 甘榜格灵芝(Kampung Kerinchi)班底柏邁路(Jalan Pantai Permai)的行人道早在3个月前就出现下沉和裂痕,惟一直不获得当局修复,直到近日发生严重地陷,出现一个深度约有2公尺深大坑洞!

吉隆坡市政局在脸书发布贴文指出,班底柏邁路的行人道于前日(26日)晚上10时发生地陷,现场呈一个大空洞,市政局昨日已将地陷周围封锁,禁止路人靠近。



3個月前已有下沉裂痕 2公尺大洞

若下雨將加劇修復工程

《大都会》社区报记者今早走访地陷现场观察,发现该行人道可见已呈倾斜状态,结构不平稳,并有龟裂痕迹。

据了解,该地陷地点是广播大厦媒体城(Angkasapuri Kota Media)的4号工地进口(Gate 4),经常有罗里进出。


吉隆坡市政局在今早派出2辆挖泥机到现场,于早上10时30分开始施工,施工了15分钟后暂停,以研究地下结构情况。

接着再以挖泥机把地下的石块移出。惟移除石块工作面对困难,在成功移除一个石块后就暂时停工。

由于该处处于下坡,因此上方的水流会冲往该处,若遇上雨天将加剧修复的挑战。

在现场督工的市政局承包商透露,当局从今天开始施工,预料需要2个星期完成整个修复工作,必须先清理及修复沟渠结构,接着才填补坑洞。

需2週修復



1

1. 行人道的结构已经倾斜,并出现龟裂,结构不平稳。

2. 吉隆坡市政局承包商以绳锁绑在挖泥机上,以协助将石块取出。

3. 承包商工人在现场以塑料障碍物封锁,避免车辆及路人靠近。



3

餐車小販：修補後再有裂痕

在地陷的行人道旁售卖汉堡包的餐车小贩沙林,目睹了当时的事发经过。

沙林忆述,该发生地陷的行人道,已是二度塌陷,第一次是在3年前出现裂痕,当时承包商已经进行修补,惟之后于3个月前再度发生裂痕事故。

他指出,3个月前已经出现裂缝,刚开始少许龟裂,之后越来越严重,商家已经向当局投报,惟不见进行任何修补工作。

“直到前天晚上6时许,我如常在售卖汉堡包,听到传出一声巨响,才惊觉发生地陷,并出现一个大洞。所幸当时并没有人

在附近,旁边的4个车位都停满车,居民也前来移车。”

担心噬人案意外重演

他表示,在发生了印度清真寺的地陷噬人案意外后,当局才开始关注这里。

“我们都觉得很危险,担心噬人案意外重演,害怕再有人坠入地下深坑,因为这里是行人道,旁边则是停车位。”

他指出,该地陷处的行人道里头是一个工地,是国营电视台的地段,以前有许多罗里进进出出。

他说,他每天都在地陷毗邻

班底柏邁路行人道旁的地陷约有2公尺深,里头坠入了许多石块,必须移除才能修复。



目睹地陷事经过的沙林表示,该处早在3个月前就出现下沉及裂痕,惟没有获得修复,并在近期发生地陷。

承包商：

检查排污管是否爆裂

一名英达丽水承包商表示,该地陷处是一个集水坑(sump),因此他今早前来视察情况,了解如何进行修补工作。

他指出,他们担心该处的沟渠爆裂会影响到地下排污管,因此要检查排污管是否有爆裂的情况。



2