



■民宅围墙出现裂痕。



■洞问题一直没修补
余保凭（左起）、谭先生、皱运梅与当地居民、申诉路

增江北區增江實達7路 6呎路洞引居民恐慌

（吉隆坡30日讯）隆市中心印度女游客坠“地洞”失踪事故，让同样面对路洞问题逾年的增江北區居民感到恐慌，担忧发生同样悲剧。

该路洞增江北區增江实达7路（Jalan Jinjang Setia 7），附近路面和居民住家围墙也出现裂痕，让大家更感担心。

甲洞社区工作者余保凭今日召开记者会指出，该区路洞问题出现已1年，该路段于2021年曾有路洞，吉隆坡市政局工程组曾到场修补，但效果不理想，导致如今再次出现路洞。

“该洞深度达6尺。”

他说，路洞影响附近路面和民宅围墙出现裂痕，相信部分位置已空心，居民都担心发生“地洞吃人”事件。

他指出，排水沟的栏杆部分已倒塌且不稳定，有下陷的迹象。

“我曾向市政局投诉2次，但至今还未修补，我呼吁市政局尽快进行修补工作，以确保道路的安全和畅通，不应等到悲剧发生后才采取行动。”

余保凭说，市政局应该重视这一问题，并迅速采取有效措施，以避免潜在的安全事故，保障大家的安全。



■余保平指路洞深达6尺。

視察3次沒修補

◆居民谭先生（84岁）

市政局人员曾前来3次视察情况，并围起警戒线以示警惕，但一直都没进行修补。

我在洞里放了一些木块，甚至把玻璃瓶丢入洞内防止泥沙流失，而导致地内空心而倒塌。

若是罗厘经过，这样的道路隐患极其危险。

泥沙衝走更危險

◆居民皱运梅（64岁）

我非常担心会重演“地洞吃人”事故。

这路洞很深，水流经过时会冲走泥沙，造成更大的危险