

增江北區斯迪亞7路地陷 隆市局：將展開維修

（吉隆坡5日訊）吉隆坡市政局指出，增江北區斯迪亞7路沟渠和涵管崩塌，可能是泥土移位造成，即将展开的维修工程，预计数星期内竣工。

市政局是针对《中国报》于本月5日，针对增江北區斯迪亞7路出现约8尺深的地陷事故逾1年，迄今仍未获得维修的新闻做出回应。

文告说，有关崩塌事件可能是因为泥土移位所引发，市政局初步已使用塑料路障和黄色线围起路陷的地点，也将持续进行监督工作。

《中国报》周三报导，位于增江北區斯迪亞7路出现约8尺深的地陷事故逾1年，居民向吉隆坡市政局投诉后，仅派人前来检查与安置障碍

物围起事发地点，至今还未动工维修。

根据大马人民党投诉部与福利局主任李海云反映，该区在近数年已发生数次地陷事故，只是修复后又崩塌，这次已是第3次，市政局最近一次是在7月尾到来检查，但迄今还是没展开维修行动。



■增江北區斯迪亞7路出现约8尺深的地陷事故逾1年，迄今仍未获得维修。