

地陷主因 人為因素

報告：吉隆坡仍然安全

（吉隆坡7日訊）多個機構調查發現，上月發生的印度清真寺地陷事件，是因人為（人類活動）、氣候及地下土壤侵蝕所致。

天然資源與環境永續部發表文告指出，由吉隆坡市政局領導的調查小組，將在3個月內呈報有關地質及地下結構的詳細技術報告。



地洞噬人