



甲洞富城園拉也路

路上突增右轉箭頭

車輛爭道
擁堵又混亂



■这里显示出从富城園拉也1路(Jalan Rimbunan Raya 1)路口驶出的白色轿车, 通往2/17路与甲洞富城園拉也路(Jalan Rimbunan Raya)双向车道, 影响正常通行, 或将导致碰撞的发生。

(甲洞18日讯) 甲洞富城園拉也路出现交通乱象, 吉隆坡市政局需即解决以避免事故发生。

据悉, 从富城園拉也1路(Jalan Rimbunan Raya 1)的路口能驶出通往2/17路与甲洞富城園拉也路(Jalan Rimbunan Raya)双向车道, 这导致该道路出现交界处, 造成当地交通混乱, 造成车辆争道, 安全隐患频现。

甲洞社区工作者余保凭今日召开记者会表示, 从富城園拉也1路(Jalan Rimbunan Raya 1)驶出2/17路与甲洞富城園拉也路(Jalan Rimbunan Raya)商业区的车辆原不能右转, 但不知吉隆坡市政局何时在该道路上增添右转箭头, 导致车辆在同一路段出现左转与右转并行的情况, 严重影响正常通行。

曾輕微碰撞

他说, 从1路右转行驶出2/17路与富城園拉也路的车辆, 导致该交界处出现交通瓶颈, 这一问题不仅曾导致轻微碰撞, 也造成了严重的拥堵。

他提到, 已向吉隆坡市政局反映此情况, 并呼吁该局尽快采取措施解决这一交通瓶颈。

他建议市政局涂抹掉右转箭头, 只让车以左转方向行驶, 并在2/17路与富城園拉也路之间设置路锥分隔杆, 以避免车辆“偷机”违规通行。



↑余保凭指出, 从富城園拉也1路(Jalan Rimbunan Raya 1)的路口既能左转也能右转, 导致安全隐患频现。

←余保凭建议市政局涂抹掉右转箭头, 只让车以左转方向行驶。