



坑洞。  
■乌当拉瓦路因经常积水，而出现许多



■市政局解决乌当拉瓦路的排水问题。  
■余保凭（左起）、罗豫林及陈永昌，希望

地勢比溝渠低難排水

# 路面積水坑洞處處

（吉隆坡20日讯）泗维花园乌当拉瓦路（Jalan Udang Rawa）地势比排水沟低，雨天时无法顺利排水，雨水积在路面，造成该处道路容易破损，出现许多坑洞。

甲洞社区服务工作者余保凭说，乌当拉瓦路全长约400公尺，处在当地低洼区，雨水都往该处流，但该路的地势比两旁的排水渠还低，无法有效地排水。

他指出，鉴于该路排水不灵，而导致积水形成的水洼，往往会在数天才消散。

他说，上述问题已存在很长时间，每次下雨后，道路都会被雨泡上数天，久而久之令该路出现破损，遍布坑洞。

“汽车、摩哆经过水洼时一般都没减速，溅起的水花也会

喷向旁边的嘛嘛摊或行人。”他今日与约同市政局工程组官员、阳光家居泗维花园居协主席罗豫林及财政陈永昌，到当地巡视时，如是指出。

他建议市政局，设法让该路的积水，排往两旁的沟渠，以减少积水问题。

“泗维花园已有40多年历史，但周遭排水规划却存在缺陷，导致乌当拉瓦路的雨水无法顺利排走。”

## 吁楊巧雙多巡視選區

他说，他去年9月也向市政局投诉过相同问题，今日市政局巡视后则表示会回去研究。

他促市政局认真考量，让当地道路使用者拥有一条舒适的道路。

他也呼吁泗岩沫区国会议员杨巧双，多到选区巡视了解民生问题。



■水。  
■下雨时乌当拉瓦路都会出现积水。（余保凭提供）

■余保凭（左2）向市政局官员讲解乌当拉瓦路的问题。

## 冀做好排水系統

◆罗豫林

乌当拉瓦路每次下雨都会出现积水，为居民带来很多不便。

时常积水会破坏道路，走起来也不舒适。

希望市政局能够为我们做好排水系统，减少这儿的积水问题。