

排水溝高於馬路致水患

余保凭吁提升排水系統

(吉隆坡20日讯) 甲洞泗维花园的乌当拉瓦路(Jalan Rawa)排水深沟设计高于马路,以致逢雨必灾,甲洞社区工作者余保凭呼吁泗岩沫区国会议员杨巧双拨款,以便提升排水系统工程,解决民忧。

隆市政局接获居民投诉后,派出工程组官员代表,与余保凭和泗维花园阳光家居居协主席罗豫林和财政陈永昌会面。众人今日抵场勘察当地地理形势,了解深沟状况。

余保凭指出,本身自去年9月开始,屡次针对当地水灾和马路积水,向隆市政局反映问题。

他说,当地乌当拉瓦路长约400呎,路面左右两侧深沟排水系统不理想,因出现深沟高于路面的设计缺陷,导致不能正常排水,逢雨必灾。

“路面积水需耗数天消退。摩托和汽车经过路面引起飞溅水花,弄脏停放路边的车辆车身。”

余保凭促请国会议员杨巧双拨款选区,提升排水系统工程和修补马路坑洞,以及吩咐助理多点下场巡察选区,解决民生课题。

此外,罗豫林指出,路面坑洞是因为长期浸水以及重型罗厘碾过,形成破坏。居民呼吁隆市政局施工提升排水系统,重设深沟设计,解决困扰居民多年的积水问题。

另一方面,隆市政局官员代表阿斯鲁到场勘察状况后表示,他将整理相关报告汇报上层。

焦點社區

甲洞泗維花園烏當拉瓦路



↑ 重型罗厘和车辆涉水而过,造成路面坑洞其中一个因素。(余保凭提供)



← 阿斯鲁(中)聆听余保凭提供方案参考,解决深沟排水系统设计缺陷。右为罗豫林。(罗忆雯摄)