




■余保凭

←甲洞卫星市为食街围栏疑发生漏电，所幸触电者并无大碍。（图由余保凭提供）



報導 ◆甘耀暉

甲洞為食街圍欄漏電 市局連夜檢測維修

（吉隆坡19日讯）甲洞卫星市为食街围栏疑发生漏电事件，吉隆坡市政局连夜赶赴现场进行检测！

甲洞社区工作者余保凭接受《中国报》电访时说，他昨晚（18日）收到投报，指一名行人手扶为食街围栏时，突然感觉触电，所幸无大碍。

他指出，他联同甲洞区居民协会联合会主席卢国威赶赴现场，用测电笔进行测试时，发现测电笔亮“红灯”，即代表说该围栏带电。

“我们原以为是围栏旁的电灯柱漏电，

将电力导向围栏，后来发现围栏距离电灯柱有段距离。”

他说，或许是因为围栏旁曾有一根被拆除的电灯柱，其下方的地下电线与围栏接触后，进而造成围栏导电。

“我已联络市政局机械组，当局于凌晨感到现场进行检测，并表示问题已获解决。”

他奉劝公众人士们提高警惕，特别是在雨天，以免在无意间接触到围栏后发生触电。

■市政局赶赴现场进行检测，并表示问题已解决。（图由余保凭提供）



「红灯」，即代表说该围栏带电。测试时，发现测电笔亮「红灯」，余保凭到现场用测电笔进行测试。（图由余保凭提供）