



一座正在施工中的公寓大楼出现裂痕。

施工公寓傳爆炸聲現裂痕 隆市政局發停工令

（吉隆坡9日讯）一座正在施工中的公寓大楼因建筑结构出现裂痕，而引起关注；吉隆坡市政局今日发文证实，已向该公寓发展商发出停工令。

吉隆坡市政局（DBKL）今日发表声明强调，隆市政局官员在前往现场检查后，发现C座8楼以上单位的结构墙、柱子和地板都有裂缝的痕迹。

隆市政局是在今年11月7日接获发展商附近人民组屋居民的投诉，指建筑工地传来爆炸声后，而派人前往勘察。

隆市政局表示，已指示发展商对施工现场展开维护工程，以确保施工地点的清洁和安全。

“与此同时，我们也已指示发展商，还需任命一名独立工程师，来检查整个施工项目的结构完整性。”

此外，文告指出，发展商还需要提交有关事件的调查报告，并根据独立工程师的建议进行补救工作。

“停工令将持续执行，直至发展商遵守所有吉隆坡市政局给与的指示。”

据悉，目前传出爆炸声的源头，是否与建筑结构出现龟裂的问题有关，尚未能确定。

不管怎样，吉隆坡市政局严肃看待这起事件，并建议公众不要在社交媒体上，随意猜测和发表毫无根据的言论。

昨日，社交媒体上流传一段视频画面，画面显示一栋正在施工中的公寓大楼，出现了裂缝。

针对社媒流出的视频画面，发展商昨日也发文作出回应，强调该项目的施工工程，有遵守所有的安全条例。

文告还说，此项开发计划是经过详细规划的，施工过程也符合相关专业机构的规定和规范。

“无论如何，我们将与专家顾问和特工队合作，以获知该项目的真实状态，因为现有的问题已被歪曲了。”