

余保憑：更有效應對洪災 防洪池管理權應交DBKL



余保憑指出，他分別致函首相署（聯邦直轄區）部長及吉隆坡市長，要求她們親自視察防洪池了解現狀。防洪池四周現有3架挖掘機正在清理垃圾。（伍思薇攝）



工人在防洪池邊收集及打包各種垃圾，其中包括許多枯枝。（伍思薇攝）

（吉隆坡11日訊）面對水災頻發、防洪池管理分工不明的困境，甲洞社區工作者余保憑呼籲當局將防洪池管理權交予吉隆坡市政局，以更有效應對未來洪災。

余保憑今日召開新聞發布會時指出，甲洞德利瑪防洪池（Kolam Delima）接納來自吉隆坡北部、雪蘭莪州邊界、士拉央、第二中環公路、本丁防洪池1和克罗河等的水源，而該防洪池主要通过4个閘門來控制水流，以便調節吉隆坡的水位。

他說，在9月份甲洞發生大水災時，德利瑪防洪池因水量滿溢倒灌，導致周邊地區遭受嚴重影響。

防洪池積滿垃圾

他表示，水利灌溉局如今正進行本丁防洪池1的加深工程，並于上週開始清理德利瑪防洪池內的垃

圾。

“之前防洪池積滿垃圾，狀況堪憂，這也反映出馬來西亞民眾的衛生意識有待提升。”

他指出，吉隆坡的水災問題由來已久，雖然防洪池歸水利灌溉局管理，但該局經常面臨撥款不足的困境，影響工程進度。而吉隆坡市政局因對防洪池管理缺乏權限，往往無力介入。兩方在協調上也常出現問題，導致很多問題無法迅速解決。

他表示，由於撥款不足，吉隆坡一帶的防洪池面臨前所未有的挑戰，一旦降雨量變大，市政局便成為眾矢之的。他也多次呼籲當局將防洪池的管理權交由吉隆坡市政局，以便更有效地應對水災。

不應等到災后才補救

余保憑說，9月份的甲洞大水災引起政府的高度重視，聯邦政府及相關部門立即撥款，展開一系列

防洪池加深工程。吉隆坡市長當時也指示水利灌溉局協調加寬、加深全市防洪池。

“如今，這些工程正在如火如荼地進行中，包括清理池內垃圾等工作。”

他對此表示無奈，不應等到問題發生並造成民眾損失後才進行補救。

他強調，預防勝於治療，必須確保吉隆坡所有防洪池具備足夠的蓄水能力，防止水災重演。

吁加深防洪池增蓄水力

此外，余保憑透露，政府已將德利瑪防洪池內的部分地段出售給發展商，水利灌溉局現只能要求發展商協助進行清理和維護。

“我還曾目睹有人在防洪池釣魚，顯示池水水位較淺。因此，我呼籲水利灌溉局儘快加深加寬防洪池，以提高蓄水能力。”

他透露，他在9月和10月分別

致函首相署（聯邦直轄區）部長及吉隆坡市長，要求她們親自視察防洪池，了解其現狀，以便推動防洪系統的整頓和提升，目前他仍在等待相關回復。

建議設定垃圾清理時間表

同時，他建議水利灌溉局應監督發展商進行必要的加深加寬工程，並設定定期的垃圾清理時間表。

余保憑還提到，吉隆坡的防洪池原本由聯邦直轄區吉隆坡水利灌溉局負責，但後來又設立隸屬於水利灌溉局的“巴生河流域辦事處”（Pejabat Lembangan Sungai Klang），使得民眾在投訴防洪池問題時感到困惑。

他說，水利灌溉局要求民眾向巴生河流域辦事處反映問題，增加了問題解決的複雜性。他呼籲政府減少這種混淆，將防洪池管理交由單一單位負責。