

甲洞路逢雨成災

增設出水口 疏通積水

(甲洞8日讯) 排水沟遭泥沙和树枝堵塞, 导致甲洞路靠近增江北区出口路段逢雨积水成灾, 吉隆坡市政局将建设出水口疏通积水!

甲洞国会议员助理赖俊权带领本报记者巡视时说, 施工地点位于甲洞大路与增江北区增江路消拯局之间, 预计将在2个月内竣工。

淤泥堵塞排水口

他指出, 甲洞路于2月曾因暴雨引发严重水灾, 积水深及小腿, 车辆无法通行。

“根据市政局调查发现, 积水原因是捷运站建设工程产生的大量淤泥堵塞排水口, 加上

树根和泥沙堆积, 使排水能力大幅下降。”

他说, 市政局当时联合阿南弗拉清理排水沟, 但排水沟内被石块堵塞, 水流受阻, 导致问题未能彻底解决。

他提到, 该区于周三再次发生水灾, 市政局随即展开调查, 并决定扩建排水系统, 通过新挖2条长约100公尺的出水口提升排水能力。

赖俊权提醒, 施工期间可能对当地交通造成一定影响, 希望居民体谅并配合。



■ 市政局及固体废料管理机构阿南弗拉曾在2月才清理沟渠。(图由赖俊权提供)



■ 排水能力下降导致甲洞道路逢雨积水, 阻碍交通。(图由赖俊权提供)



■ 赖俊权指市政局将增设2条出水口, 以缓解积水问题。