



■ 市政局指已采取行动更换损坏的水泵。（档案照）

甲洞大都會公園湖水發臭 隆市局更換損壞水泵

（吉隆坡12日讯）甲洞大都會公園湖水傳出惡臭，經過調查發現是因湖中藻類大量繁殖導致的水泵故障所致，吉隆坡市政局（DBKL）已採取行動，更換損壞的水泵，並安裝臨時設備緩解臭味問題。

市政局今日發文告指出，市政局官員已于本月5日到現場視察，發現湖邊靠近 Mizuni 公寓的7個水泵中有3個發生故障。調查顯示，這些水泵因湖水中藻類濃度過高而經常堵塞，導致泵系統因電流過載而

損壞。

為了儘快解決問題，市政局已指示承包商更換損壞的水泵，更換工作于12月9日開始並預計當天完成。

此外，市政局還在现场安裝一台85馬力的柴油臨時水泵，進一步改善水流循環，降低臭味。

市政局強調將持續監控甲洞大都會公園湖泊的藻類繁殖情況，防止類似問題再次發生，以確保公園遊客的舒適體驗。