

J.Satine Residensi公寓建築龜裂

隆市局設委會監工

(吉隆坡7日讯)吉隆坡市政局已成立一个监督与评估委员会,负责监督施工期间建筑物发生龟裂的J.Satine Residensi公寓计划。

市政局发表文告指出,该委员会成立的目的,是根据1974年建筑物、沟渠与道路法令第70B(2)条文,对由独立工程师和项目工程顾问提供的安全性与稳定性重审报告进行评估和监督。

文告指出,发展商已聘请独立工程顾问,对整个结构的完整性进行全面调查和检查,包括建筑物基础和建筑物上方的环境,确保正在进行的建筑活动不会对整体结

构造成影响。

市政局指出,工程顾问去年12月30日首次提交中期报告,但吉隆坡市长对该报告不满意,因为报告缺乏完整的分析,且未达到标准要求。

截至目前,市政局仍未获得独立工程师和项目工程顾问的完整报告。

目前市政局只允许从去年12月30日开始,对建筑物周围进行土壤调查,以获取新的数据,并由独立工程师和项目顾问进行分析。

其他建设工作将在吉隆坡市长对提交的报告感到满意后再考虑继续进行。