

甲洞衛星市山頂區 後巷路陷且坑洞多

(甲洞15日訊) 甲洞衛星市山頂區浪柏魯布爹7路 (Jalan Lang Perut Putih 7) 与8路之间后巷, 疑因建路工程不够夯实, 加上雨水渗入造成土层松软, 长久以来形成柏油路面下陷, 这条长达150公尺的后巷路面, 布满坑洞。

甲洞社区工作者余保凭接获当地居民投诉, 与吉隆坡市政局工程组代表及居民勘察后巷, 市政局承诺在今年内拨款提升, 一并提升甲洞卫星市山頂區多条后巷及沟渠结构。

余保凭指出, 甲洞卫星市山頂區有30多年历史, 疑因当年建路时, 地层工程不够夯实, 长年经历雨水渗入, 造成土层

松软, 形成路面下陷。

他说, 虽然后巷没有停泊重型车辆, 不过居民的住家垃圾桶放置在后巷, 阿南弗拉 (Alam Flora) 垃圾车长年驶入后巷收取垃圾, 加剧路陷, 甚至形成坑洞。

疑地層工程不夠夯實

他指出, 居民担心路陷恶化, 可能造成沟渠结构坍塌, 希望市政局尽快提升。

居民黄建国指出, 他居住在浪柏魯布爹7路的单位30多年, 后巷自10多年前起, 开始出现

下陷, 市政局只是简单重铺后巷, 惟过了不久再出现下陷。

他否认后巷是因重型车辆出入而造成路边下陷现象。



■余保凭 (左起) 与市政局代表及居民, 勘察后巷路面下陷状况。

“市局预料年内撥款施工”

吉隆坡市政局预料今年内, 一并拨款提升甲洞卫星市山頂區浪柏魯布爹7路 (Jalan Lang Perut Putih 7)、浪古宁路 (Jalan Lang Kuning)、浪哥拉布1路 (Jalan Lang Kelabu 1)、柏拉巴斯路 (Jalan Belabas) 及柏波拉路 (Jalan Beberak) 的提升后巷及沟渠结构, 避免再发生路陷。

余保凭指出, 市政局工程组代表透露, 该组正等候市政局发放拨款, 即马上施工。

“若工程局拖延发放拨款, 将拖慢工程进度, 我希望当局正视。”

他也提醒一些占用后巷空间作违例扩建的住户, 届时市政局施工期间, 须配合拆除部分违建。