

地下水管破裂惹的禍

大路塞車多區制水

地點：甲洞大路轉入富德盛花園路口



水而过。(赖俊权提供照片)
■地下水管破裂形成「淹水」现象，车辆被迫涉

(吉隆坡21日讯)甲洞大路转入富德盛花园(Taman Fadason)的路口，因地下水管破裂形成“淹水”现象，车辆被迫涉水而过，当地交通陷入堵塞，破水管更导致甲洞多区陷入断水状况。

今日清早6时许，富德盛花园路口地下水管破裂，大量自来水涌出，犹如淹水状况，事发在上班时段，车辆只能放慢速度涉水而过，从增江至甲洞至少堵车2公里。

直至早上8时许，甲洞多个地区出现断水状况。

多區重鋪路段施工

甲洞区国会议员林立迎助理赖俊权对《中国报》指出，他已联系雪州水供管理有限公司(Air Selangor)承包商，到场处理状况，他呼吁民众使用替代路线，避开陷入堵塞的甲洞大路。

他指出，在多年前，他向雪州水供管理有限公司提出要求申请更换新水管，惟该公司表示甲洞区甚少发生破水管事故，因为没有打算展开更新行动，如今出现严重的破水管事故，他会与该公司重新谈论。

他说，在过去一个月，市政局在甲洞多区陆续展开重铺路段施工，担心会对地下水管构成影响，将会与市政局和雪州水供管理有限公司，进行三方讨论处理方案。