

問題拖延5年未根治 大都會公園湖再飄臭

報道/攝影 ▶ 伍思薇

(吉隆坡13日讯)

甲洞大都會公園湖泊臭氣沖天，問題拖延5年未解，吉隆坡市政局遲遲未有根本性解決方案，引發社區強烈不滿。

甲洞社區工作者余保堯今早帶領《大都會》社區記者走訪甲洞大都會公園，实地考察湖泊發出惡臭的原因。



余保堯：位於雪隆邊界扮演防洪角色

余保堯指出，甲洞大都會公園的湖泊位於雪隆邊界，主要具有兩個功能，一是作為休閒用途，供市民慢跑、健走、舉辦各類體育賽事與企業活動；二是作為防洪系統的一部分，協助排放來自雪蘭莪北部一帶的雨水。

他說，由於其地理位置特殊，湖泊接收大量四方八面流入的水，最後排出至吉隆坡，承擔著重要的防洪角色。然而，自2020年以來，毗鄰甲洞鴻圖園的湖水開始散發出嚴重臭味。

低勢湖水無法排積水發臭

他透露，湖泊發臭的主要原因在於某一區域地勢較低，造成湖水無法流動及順利排出，湖面常見一層薄薄的青色漂浮物，長時間積存，進而腐化發臭。

他指出，該湖設有多個進水口，但某些角落因排水不暢，加上周邊社區的污水不斷流入，導致水質惡化。

儘管吉隆坡市政局曾安裝多台水泵與噴水設備以提升水體流動性，但臭味問題依舊未見改善，尤其是在清晨慢跑時，惡臭尤為明顯。

他解釋，市政局為應對湖泊發臭問題，不僅安裝了6個噴水裝置，還租用水泵將湖水抽出，再導流至附近的排污系統，但這些措施的成效有限。

他強調，問題的根源在於湖水長期處於靜止狀態，缺乏持續流動，才會導致表層積存青色漂浮物，並引發惡臭。

建議設自動排水系統

他建議，最根本的解決方案，是建設一套自動化排水系統，讓湖水在達到一定水位後自然流出，不依賴人力操作。他也主張加高湖岸地勢，修建一個類似“圍牆”的結構，通過抬高湖泊角落的地勢，引導湖水自然從高處流向低處，從而實現長期的水體流動，避免污水滯留。

“我也建議市政局在公園位於甲洞鴻圖園的小門處附近挖掘一條深溝，將污水從死水區引導排出至隔壁Kepong'Gi Square廣場的溝渠，從而形成更好的水流系統。”

他表示，這項建議早在2020年就曾向吉隆坡市政局提及，惟多年過去，仍未見實質進展。



由於公園湖泊的某一區域地勢較低，造成湖水無法流動及順利排出，湖面出現青色漂浮物，長時間積存後就開始腐化發臭。

建議湖周邊展開清淤工程

此外，余保堯也建議在湖泊周邊區域進行清淤工程，清除多年來堆積的淤泥和有机废物。

他表示，自公園落成至今已超過20年，從未見市政局進行過大規模的清淤工程。他強調，雖然湖中央水深不易清理，但周邊淺水區完全可以作為改善水質的起點。

他回憶，2022年在媒體再次曝光該湖泊臭味問題後，時任市長拿督斯里馬哈狄曾重視此事，並提出短期與長期兩項解決方案。但時至今日，長期工程仍未落實。

他呼籲市政局必須正視看待此問題，啟動具自動化功能的長期排水機制，保障市民健康與公園環境品質。

“湖水若沒有流動，長期下來一定會發臭。我們不想再看到短期、象征性的處理方式，而是真正能解決問題的根本性改變。”

↑ 公園湖泊的一角，只見湖面不僅出現青色漂浮物，甚至还飄着油漬。



余保堯建議吉隆坡市政局在公園位於甲洞鴻圖園的小門處附近挖掘一條深溝，將污水從死水區引導排出至隔壁Kepong'Gi Square廣場的溝渠。



余保堯（右）指出，儘管吉隆坡市政局租用水泵將湖水抽出，再導流至附近的排污系統，但這些措施的成效有限。

梁承祖（甲洞居民）：沒下雨就飄異味

“我就住在甲洞大都會公園附近，幾乎每日都會到這裡來走動，包括清晨到公園晨運及下午時分前來拍照。

我发现，只要连续两天没有下雨，湖泊的一角就会开始散发出难闻的臭味。若是天天下雨还好，因为雨水可以让水体流动，不至于太臭。

但像今早6时30分，我一走过来就闻到一股恶臭，真的很难受。很多和我一样早上来晨运的人，一闻到这味道就不

敢再跑过来了。我也看见有些人原本从别的地方跑步过来，结果一靠近角落发臭的地方就马上调头跑回去。

我发现湖泊的肮脏情况越来越严重，以前只是靠近角落处的湖水变得肮脏，现在连靠近甲洞Kiara Bay一带的湖水也开始变成青绿色，看起来非常不健康。

污染的范围明显在扩大，看着原本干净的环境被这样污染，真的很心痛。”



李少平（甲洞居民）：湖底淤泥難徹底清除

“我大约在1970年代初就来过这个公园的湖泊。当年，我是承包商的小型罗里司机，那时候这里还是一个废矿，还没有积水，是甲洞唯一最大的矿湖。

1972年时，我们就是在这里装沙及运沙，把沙载出去卖。

我亲眼见证了湖泊的变化，也知道它有多深。当年这湖最深的地方就有两三百呎深，真的非常惊人。

也因为了解这个湖的深度，所以我觉得要彻底清除湖底的淤泥是非常困难的。湖水虽然表面看起来还好，但底下的淤泥已经积了太多年，太深太厚了。要清到底部，几乎是不可能的。不过，湖的周边浅水区，我认为还是可以尽量清理的。

如果能够尽量把底部清得深一点也好，至少可以改善一部分水质，但要彻底清洁真的非常难。”

