




報 道 ▸ 黃國強
攝 影 ▸ 陳啟基

(吉隆坡15日訊) 剩不到两个月时间, 士拉央批发公市将迎来迁入并启用建筑30周年, 但因长久使用令巴刹建筑内已有许多设施残旧, 盼吉隆坡市政局能够正视此问题, 拨款改善让商家及采买者能有更舒适的交易空间。

啓用30年設施殘舊 士拉央批發公市待提升

黃敬發：下大雨屋頂漏水

吉隆坡蔬菜批發商公會會長黃敬發表示, 士拉央批發公市是於1995年7月1日遷入並正式啟用, 還剩不到兩個月就是第30年了。近乎每天使用30載不停歇的批發公市, 建築內部設施狀況不甚理想, 這點他表示在所難免, 例如建築的屋頂偶爾在傾盆大雨時會漏水等。



蔬菜批發最為忌諱就是被水打濕, 可保存期限將大打折扣, 因此每每下大雨漏水, 攤販便要“乾坤大挪移”, 開始把菜搬到不會被淋濕的地方。

他說, 吉隆坡市政局仍會在接獲投訴後派員修復漏水的屋頂部分, 然而這只是治標不治本, 僅盼聯邦直轄區部能以不全面停工為前提, 把屋頂劃分為幾個部分, 撥款分階段翻新屋頂, 方可徹底告別逢雨必漏的窘境。

停車場道路坑坑洼洼

黃敬發也提及, 該批發公市的停車場道路坑坑洼洼, 認為吉隆坡市政局有責任要求所委任的營運管理公司妥善解決。

黃敬發在帶領《大都會》社區報記者走訪士拉央批發公市時, 講述了該批發公市建築物及周邊各種設施問題, 隨行包括吉隆坡蔬菜批發商公會署理會長李志強及總務李華山。



李華山表示, 高高挂起的電纜已經垂下, 上頭還纏著厚厚的灰塵, 危險也不雅觀。



損壞了的電插座沒有維修及更換掉, 但卻仍舊照用不誤, 相當危險。



李華山：電纜老化常斷電

李華山表示, 公市內的電纜也同樣存在著陳旧危險的問題, 若有哪個攤位用电量過度就會跳閘停電, 共享同一條電纜的兩排數十個攤位連帶陷入黑暗, 只能摸黑繼續作業。

“這不是一般住家的跳閘, 我們不能自行開回, 只能等待當局派技術專員來處理, 基本上會等上大半天才來, 抵達後還要一條電纜檢查, 極為麻煩。”

“插座壞了也沒修, 相關攤主唯有從其他攤位用延長線把電供接到自己攤位, 不美觀也危險。”



李志強：巴刹人多廁所不足

李志強則點出了士拉央批發公市廁所不足的問題, 該公市的廁所位於建築的左右兩端, 每間各別有6至8個間隔, 然而白天僅開放左邊的廁所, 右邊的廁所則保留給夜間時段。

他說, 攤主加上員工人數便已直逼1500人左右, 要是加上前來的採購顧客, 人數超過2000人了, 但只有一間廁所該如何应付。

還有在該批發公市經營小吃攤的業主向記者反映, 該區或因水压的問題, 經常時不時會發生水源供應中斷的情況, 飲食業者做生意以及批發商販和顧客如廁也造成不便。

禁聘外勞“勞閭”外圍搶灘

另一边廂, 他們也提出單單依靠本地工人的人力吃緊問題, 原因是吉隆坡市政局多年來都堅持不允許轄區內的批發公市聘用外勞。李志強表示, 批發公市內的商家依足當局要求, 一旦發現偷偷聘用外勞立即開罰, 但外圍做生意搶灘的“勞板”却有增無減, 李華山則補充道, 若當局網開一面, 允許每攤商家能聘請一至兩名外籍勞工, 減輕人力短缺, 也許外勞有工可開, 就不會在外國違法營業搶生意, 是一個雙贏局面。

“疫情落實行管時期, 或有本地年輕人失業而來這里工作, 但隨着後疫情時代復甦, 很多都離開回到各自職場了。”

← 黃敬發促請隆坡市政局, 要求受委的營運管理公司妥善處理停車場路坑問題。

← 士拉央批發公市人流每日超過2000人, 僅僅6至8個廁所間隔實在不敷應用。(黃國強攝)