

提醒民众路过时要慎防。(林明辉摄)
李海云(左)与蔡逸健指出坑洞所在处，



不到一個月又見坑洞 路洞修補 草率了事？

(吉隆坡15日讯)路洞修补不到一个月，再度现形，导致驾驶人士如在虎口边缘徘徊。

马来西亚人民党投诉部及福利局主任李海云指出，吉隆坡市政局在今年4月初修补隆市怡保路3英哩丰隆银行前路段的坑洞不久，坑洞再度出现，不禁让人质疑工程不合格。

他质疑当局没有严格监督修路工程，以致坑洞再现。该处路段繁忙，附近都是商业区和小型工厂，每天大量车流经过该处，因此坑洞的出现，带给道路使用者极高风险。

李海云昨日与该党甲洞支部主席蔡逸健召开新闻发布会指出，根据当地商家投诉，该处坑洞深约3呎，疑地陷程度日益严

重，地底土壤大量流失，呈现骇人真空状况。

为了提高民众警惕心，坑洞暂且被插上木条作为标记，提醒驾驶人士避开坑洞。

李海云指出，他已在今年3月针对上述地点的坑洞问题作出投诉，隆市政局当时效率特快，数天后立即派人修补路洞。

“初步了解，他们采取简单修补措施，即用一块板盖洞口，然后铺上一层洋灰。大约3个星期后，同一地点再现坑洞。不晓得当局这种修补措施，是否符合标准规格？”

他呼吁当地国会议员关注上述问题，与隆市政局检讨该处坑洞背后肇因，对症下药，而不是草率看待修路项目。