



1



2



3

報 道 ▶ 伍思薇 攝 影 ▶ 陳世偉

(吉隆坡22日讯) 洗都巴刹路部分路段早前因下陷而导致4条车道剩下2条车道可通车, 但随着吉隆坡市政局公共工程及排水组修复下陷问题后, 目前该路段已恢复4条车道(双向)通车情况。

位于Sky Awani公寓前面的洗都巴刹路自去年尾开始展开公共污水管维修工程, 整个工程涉及路段约500公尺长, 从蚬壳(Shell)油站至Sky Awani公寓前的交通灯。

不过, 该工程旁的4条车道早前疑似发生地下污水管破裂, 导致部分路段在上个月出现下陷形成大坑洞, 让原本4条车道的道路剩下2条车道可维持通车, 以致交通非常拥挤。

路障挡视线威胁安全

吉隆坡市政局咨询理事会成员黎正兴昨日受询时指出, 随着当局在本月16日(星期二)晚动工修补有关路段下陷问题后, 该路段已在隔天清晨恢复原状, 即来往方向各有2条车道通车, 不再有此前交通瓶颈的情况出现。

另一方面, 据受访居民表示, 自从该路段展开维修工程后, 因吉隆坡市政局没有安排人员进行道路指挥, 还有部分路障阻挡视线, 造成该路段不时会发生车祸, 包括本月16日上午就再有一名摩托车骑士发生车祸。

洗都巴刹路下陷獲修復

4車道恢復通車



1. 洗都巴刹路早前出现道路下陷及路坑后, 吉隆坡市政局已立即派员使用路障围起来。

2. 为了探查洗都巴刹路下陷的原因, 吉隆坡市政局公共工程及排水组派员挖开该路后, 发现地下出现大量污水及埋着各种垃圾。

3. 莫哈末阿里(前排左二起)及黎正兴早前带领记者巡视洗都巴刹路的路坑和公共污水管维修工程。

4. 随着当局已在本月17日(星期三)清晨时分修复好下陷的路段后, 洗都巴刹路已恢复4条车道(双向)通车的原状。(黎正兴提供)

05 : 21 : 39

17-04-2024 Wednesday

📍 Jalan Sentul Pasar

📍 Verified by Marki

4