




觸目驚心



施工中的公寓建筑楼层出现严重龟裂，当局即发停工令！
吉隆坡旺沙玛朱一个公寓发展项目在施工期间，C座楼层日前突然出现龟裂，工地还传出爆炸声。社交媒体周五（8日）流传视频画面，拍到一栋施工中的公寓大楼出现范围不小的裂缝，引起网民热议。
吉隆坡市政局派员到场勘察后，援引1974年道路、沟渠及建筑物法令第70B(2) 条文，对发展商顾问发出停工令。
本报周六前往事发现场巡视，看到工地大门已围起，并贴上市政局的停工令。（下图）

◆報導：A封底 ◆攝影：李玉珍

封底
頭條

傳爆炸聲 公寓龜裂

隆市局下令停工

■70B(2) 条文发出停工令。
吉隆坡市政局援引1974年道路、沟渠及建筑物法令第

（吉隆坡9日讯）施工兴建中的旺沙玛朱J.Satine Residensi公寓，C座楼层突然出现龟裂，工地还传出爆炸声，遭吉隆坡市政局发出即时停工令。

吉隆坡市政局发文告指出，当局于本月7日接获Wangsa Sari人民组屋的居民投诉后，派员到场勘察，发现C座8楼（设施楼层）及以上楼层的结构墙（Shear wall）、单位的柱子及地面都出现裂缝。

吉隆坡市政局已援引1974年道路、沟渠及建筑物法令第70B(2) 条文，对发展商顾问发出停工令。

市政局下令发展商马上停工，规定必须维护施工现场保持安全且清洁的状况，另需委托独立工程师对公寓的建筑建

构进行完整检查，提交有关检查报告的结果；并遵循独立工程师的建议为楼层工程进行修改。

爆炸聲原因不明

文告说，停工期限以发展商执行市政局的规定为准。

“在相关调查报告提呈市政局之前，楼层结构崩裂及工地传出爆炸声的原因尚不明。”

吉隆坡市政局高度重视这宗事故，劝请民众不要在社交媒体做出猜测，或发表毫无根据的言论。



■社交媒体流传视频画面，显示一栋施工中的公寓大楼出现裂缝。

昨日社交媒体流传视频画面，显示一栋施工中的公寓大楼出现裂缝。

發展商：工程依足安全條規

公寓发展商Gandingan Jakel强调，该公寓工程经由周详策划，遵照相关专业机构的条规和规范施工，施工项目均采取规定的安全措施，此举是要确保民众的安全和照顾购屋者的利益。

该公司发文告指出，该公司正与专家顾问及特别工作小组合作，调查事故真相，希望通过准确的评估，证明

该工地发生的状况是遭误解。

“在我们每个房产开发专案，安全始终是首要任务！”

该公司相信调查报告出炉后，将消除民众对该事故的误解。

“我们会继续对民众公开资讯，并希望得到民众配合，不要传播任何未经证实的视频或照片，避免引起不必要的猜测。”



■市政局下令发展商马上停工，规定必须维护施工现场保持安全且清洁的状况。



■施工中的公寓C座楼层出现龟裂，工地还传出爆炸声。