



■地上和床上满地碎片。



■其中一间卧室的破洞位置正好位于床的正上方。

毗鄰工地掉下直穿屋頂 天降瓷磚砸女屋主和貓

（吉隆坡15日讯）疑因工地距离住家过近，大块瓷砖碎片从高空掉下，直穿屋顶砸中女屋主，导致头部和鼻梁受伤“破相”，险些丢命！

事故造成该住家多处损毁，造成损失约20万令吉；更令人心痛的是，屋主饲养的怀孕猫咪也遭到重击，脊椎当场断裂、双腿瘫痪，最终因伤势过重，被迫安乐死。

此事被指于昨午6时左右，在隆市武吉白沙罗发生。

女事主在TikTok上传视频指出，当时她正待在卧室里，突然传来一声巨响，她本能地从床上弹起，下一秒，大块碎片直坠眼前，擦过她的鼻梁而落。

“若反应慢上半秒，恐怕已当场重伤！”

她说，住家庭院的遮雨棚被砸破，2间卧室和厕所的天花板也被砸出大洞，地板与床铺满是碎片，屋内一片狼藉；其中一间卧室的破洞位置更是正对著床的上方。

估計損失20萬

她指出，这些碎片是从隔壁正在施工的新公寓掉落的，工地距离她家篱笆仅约一米。

另外，女事主的哥哥沙益阿兹鲁（52岁）今日向英文《新海峡时报》指出，妹妹的头部和鼻子受伤，而当时在家的还有年迈父母（89岁和79岁）、女儿和一名女佣。

他指出，事故造成房屋多个部分破损，包括门廊遮阳篷、一楼的房间和浴室，以及二楼的房间以及主卧浴室。

“房屋外的水管也受损，估计总损失约20万令吉。”

他说，吉隆坡市政厅、建筑业发展局和职业安全与卫生部的代表，今日早些时候已前往该房屋评估损失。


“我们将向市政厅获取完整报告后再采取行动，必要时甚至会诉诸法律，因为我们不希望类似事件再次发生，不仅仅是在本地。”




■女子的鼻梁被掉落的碎片割伤。



↑碎片被指从该工地高处坠下，砸中女子的住家。



←厕所的天花板被砸穿。



■庭院的遮雨棚被碎片砸破。

随著发生建材掉落伤及邻近住户事件，吉隆坡市政局已向武吉白沙罗公寓工程发出停工令。

市政局发文告指出，昨日该工地发生瓷砖碎片掉落，飞弹至附近民宅，导致受波及的房屋屋顶受损，并伤及该住宅的居民，

文告说，市政局通过建筑控制部门，援引1974年道路、沟渠及建筑物法令（133法令）第87条，向该工程发出停工令。

“该停工令将持续至承包商完成房屋维修，并承担伤者医疗费用，及承包商改善公寓和毗邻住宅之间的缓冲区。”

隆市局發停工令

文告指出，工程承包商已采取了初步行动，帮助清理现场碎片并修复受影响的民宅损坏之处，

据市政局资料，该工程将兴建一栋七层高的豪华公寓，建筑规划于2021年4月28日获批，目前工作进展估计在建筑、机械和电气工作阶段达到75%到80%之间。”

吉隆坡市政局也强调，当局对任何在工地上，未能遵守安全规则和程序的单位绝不妥协。